
#### Каркас корпуса и датчики

С помощью деталей, полученных с этим выпуском, вы закончите сборку третьего кольца каркаса корпуса, расположенного прямо под куполом дроида. Вы также получили два электронных датчика, которые отслеживают положение купола R2-D2.



#### ЭТАП 83. СБОРКА

### Собираем верхнее кольцо

С помощью двух накладок, которые прилагались к этому выпуску, присоедините последнюю часть кольца к конструкции, собранной на этапе 81.



Возьмите металлические детали, полученные с этим выпуском, и четыре винта 2 x 4 мм.



Наложите деталь (DF-08) снизу на конец детали (BF-06) так, как показано на фотографии.



Соедините обе детали винтом.

Соедините концы детали (ВF-06) с кон-


цами готовой части кольца, которую вы собрали на этапе 81, и двумя винтами закрепите сначала одну накладку...



Аналогичным образом закрепите последнюю накладку (DF-08) на другом конце детали (BF-06).




Так должно выглядеть собранное кольцо.




...а потом и вторую.

#### Устанавливаем датчики


Оба датчика устанавливаются одинаково, только важно не перепутать правый датчик с левым.




Возьмите два датчика и два жгута проводов, полученных с этим выпуском.




Поднесите вилку одного из жгутов к разъёму на правом датчике (он помечен буквой «R»).



Вставьте вилку до упора в разъём.



Повторите действия шагов 2–3, чтобы вставить вилку другого жгута проводов в разъём левого датчика, помеченного буквой «L».




Теперь возьмите два крепления датчиков (BF-09) и четыре самореза 2,3 x 6 мм.



Поднесите одно из креплений к правому датчику...




...чтобы совместить их крепёжные отверстия так, как показано на фотографии.




Соедините датчик с креплением, закрутив один саморез 2,3 х 6 мм в первое из отверстий...





...а другой — во второе.




Следуя инструкциям шагов 6-9, соедините оставшееся крепление с левым датчиком.



Возьмите оба датчика, верхнее кольцо и четыре самореза 2,3 х 6 мм.




Поднесите левый датчик к верхнему кольцу так, как показано на фотографии.



Вставьте выступающую часть чёрной пластмассовой накладки датчика в прямоугольный вырез в кольце.




Совместите отверстия крепления датчика и кольца, после чего зафиксируйте датчик на кольце саморезом.



Закрутите второй саморез в другое отверстие.



Повторите шаги 12–13, чтобы установить второй датчик...



...и закрепите его двумя саморезами.




Возьмите деталь (ВF-07) и винт с фланцем 2,5 х 6 мм.



Наденьте деталь (BF-07) на показанный на фотографии выступ кольца...



...до упора, чтобы их крепёжные отверстия совпали.






кольцо должно выглядеть так, как показано на фотографии.

## Собираем каркас

# Теперь вы можете установить верхнее кольцо на уже готовую часть каркаса корпуса, чтобы завершить его сборку.




Возьмите верхнее кольцо, готовую часть каркаса, четыре винта  $2.5 \times 4$  мм и один винт  $2.5 \times 8$  мм.




Установите кольцо на каркас так, как показано на фотографии: чтобы отверстия деталей совпадали.




Убедитесь, что два штифта детали (BF-12) вошли в отверстия верхнего кольца.



Закрепите верхнее кольцо на детали (BF-12), сначала закрутив один винт 2,5 x 4 мм в показанное на фотографии отверстие...




...а затем закрутив второй такой же винт в другое отверстие.



Повторите действия шагов 3–5, чтобы прикрепить другую сторону верхнего кольца к подобной детали (BF-10).



Поднесите винт 2,5 х 8 мм к указанному отверстию...




...и закрутите в металлический стержень до упора.

#### ТЕСТИРОВАНИЕ ДАТЧИКОВ УГЛА ПОВОРОТА


Теперь вы готовы протестировать установленные датчики. Для этого вам потребуются:

- батарейный отсек, полученный вами с выпуском 4;
- тестовая плата, которая прилагалась к выпуску 53.


Датчики реагируют на свет, поэтому проводите тест вдали от прямых солнечных лучей или любого источника яркого освещения. Включив батарейный отсек, не прикасайтесь к плате. Любое прикосновение может вызвать помехи и срабатывание светодиода.




ШАГ 1. Вставьте вилку батарейного отсека . в разъём п<u>итания</u> тестовой платы. батарею до шага 3.



ШАГ 2. Вставьте вилку левого датчика (помеченного буквой «L») в разъём платы так, как показано на фотографии справа внизу.





ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ Теперь сборка каркаса завершена.



ШАГ 3. Включите батарейный отсек. На тестовой плате должны одновременно загореться красная и зеленая лампочки.



ШАГ 4. Поднесите к датчику тонкий непрозрачный предмет (например, металлическую линейку) так, как показано на фотографии. Зелёный светодиод должен погаснуть.



от датчика. Зелёный светодиод должен снова загореться.

ШАГ 6. Выключите батарейный отсек и повторите действия шагов 2—5, чтобы п<u>одключить</u> . к тестовой плате правый датчик (помеченный буквой «R»). Для его проверки снова используйте металлическую линейку.

