

ЭТАП 52. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Плата управления датчиками R2-D2

Плату управления датчиками, которая прилагается к данному выпуску, следует установить в корпус R2-D2. Сделать это вам предстоит ещё не скоро. Однако со следующим выпуском вы получите тестовую плату и с её помощью сможете проверить работу уже установленных датчиков.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ




BF-01: плата управления датчиками



Калибровочная панель

РАЗЪЁМЫ ПЛАТЫ

Плата имеет ряд разъёмов, к которым будут подключены датчики R2-D2, а также выключатель механизма извлечения светового меча. Кроме того, к этим разъёмам вы будете подключать тестовую плату, которая придёт со следующим выпуском: благодаря ей вы сможете убедиться, что все электронные устройства функционируют корректно.



ЭТАП 52. СБОРКА

Устанавливаем калибровочную панель

Этот кусочек прозрачной пластмассы используется для контроля чувствительности инфракрасного датчика в правой опоре R2-D2; чтобы вставить калибровочную панель, датчик придётся снять.




1 Возьмите правую опору и открутите шесть саморезов, которые удерживают её подошву.



2 Аккуратно снимите подошву.



3 Открутите саморез, который фиксирует на месте инфракрасный датчик.



4 Аккуратно извлеките плату датчика и установите калибровочную панель так, как показано на фотографии.



5 Убедитесь, что отверстие в панели совпало с крепёжным отверстием.



6 Установите датчик обратно на своё место и закрепите его саморезом.



7 Датчик должен выглядеть так, как показано на фотографии.



8 Установите подошву на прежнее место.



9 Закрепите подошву шестью саморезами.

Смотрите видеoinструкцию по сборке на нашем YouTube канале

